

Техническое заключение

Настоящим сообщаем, что 09 июня 2025 г. нам был предоставлен «Ультразвуковой расходомер Portaflow 330 A&B с/н15043» поставленный по договору №097КП-02/2022 от 10 марта 2022 г. для диагностирования.

Заявленная неполадка - прибор не идентифицирует штатные датчики расхода.

В ходе произведенной диагностики

- проверена и установлена работоспособность штатных датчиков и комплектных кабелей для подключения;

- проверены новые датчики расхода и кабели для подключения на приборе;

- произведена разборка измерительного блока расходомера с целью получения доступа к основной печатной плате прибора «Main PCB s/n CB78222aF55»;

- произведена очистка от незначительных следов окислов печатной платы. Очистка положительных результатов не дала;

- установлена новая прошивка ПО прибора. Перепрошивка прибора положительных результатов не дала;

Заключение: после проведенных работ установлена аппаратная неисправность печатной платы прибора «Main PCB s/n CB78222aF55».

Рекомендация: для возвращения работоспособности ультразвуковому расходомеру Portaflow 330 A&B с/н15043 требуется замена печатной платы «Main PCB s/n CB78222aF55».